



Leaflet



iso685-D-B

B91067028

Geänderte Werkseinstellung gegenüber des Grundgeräts iso685-D-B (B91067020)

Profil Umrichter < 10 Hz
Verhalten bei Inaktiv Zustand halten
Iso. Alarm 1 100 kΩ
Iso. Alarm 2 60 kΩ
Relais 1:
 Funktion 1 Iso. Alarm 1
 Funktion 2 aus
 Funktion 3 aus
Relais 2:
 Funktion 1 Iso. Alarm 2
 Funktion 2 Gerätefehler
 Funktion 3 Anschlussfehler

Changed factory setting compared to the basic device iso685-D-B (B91067020)

Profile Inverter < 10 Hz
Behaviour when inactive Keep state
Ins. alarm 1 100 kΩ
Ins. alarm 2 60 kΩ
Relay 1:
 Function 1 Ins. alarm 1
 Function 2 off
 Function 3 off
Relay 2:
 Function 1 Ins. alarm 2
 Function 2 Device error
 Function 3 Connection fault

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland
Tel.: +49 6401 807-707 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.

Bender GmbH & Co. KG

PO Box 1161 • 35301 Grünberg • Germany
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-707 • Fax: +49 6401 807-259
Email: info@bender.de • www.bender.de