

## Fehlerspannungs- überwachungsgerät

Deutsch

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Serie SB146 überwacht die Sekundärwicklungen von Schweißtransformatoren auf Fehlerspannungen gemäß DIN VDE 0545. Insgesamt können bis zu 6 Sekundärwicklungen überwacht werden.

### Sicherheitshinweise allgemein

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme nur durch Elektrofachkraft! Beachten Sie unbedingt:

- die bestehenden Sicherheitsvorschriften und
- das beiliegende Blatt "Wichtige sicherheitstechnische Hinweise für Bender-Produkte".

### Wirkungsweise

Die beiden Messanschlüsse (z.B. E1/E2) werden an getrennten Stellen der gleichen Wicklungsseite der Sekundärwicklung angeschlossen. Auch die beiden Erdanschlussleitungen werden an getrennten Stellen am Schutzleiter (PE) angeschlossen. Überschreitet die gemessene Fehlerspannung den Ansprechwert, leuchtet die Alarm-LED für den betroffenen Messkreis auf und das Alarmrelais schaltet.

Das Alarmrelais arbeitet in Ruhestromschaltung, so dass auch bei Ausfall der Versorgungsspannung eine Meldung gewährleistet ist. Nach Beseitigung des Fehlers (Fehlerspannung) schaltet das Alarmrelais durch Betätigung der RESET-Taste in die Ausgangslage zurück und die Alarm-LED Alarm erlischt.

Zur Sicherstellung der Schutzmaßnahme werden die Anschlussleitungen zu den überwachten Schweißkreisen und zur Erde permanent überwacht. Sind eine oder mehrere Messleitungen oder Erdanschlussleitungen unterbrochen, schaltet das Alarmrelais. Zusätzlich blinkt die Alarm-LED ON (Unterbrechung Erdanschluss) und/oder die Alarm-LED Alarm des betroffenen Kanals. Mit der TEST-Taste können die Messkreise geprüft werden.

### Alarmmeldungen

## Fault Voltage Monitor

English

### Intended Use

The relays of the SB146 series monitor the secondary circuits of welding transformers for fault voltages. A total of six secondary circuits can be monitored.

### Safety Information

Installation, connection and commissioning of electrical equipment shall only be carried out by qualified electricians:

Particular attention shall be paid to:

- current safety regulations and
- the enclosed sheet "Important safety instructions for Bender products".

### Function

Both measuring connections (z.B. E1/E2) are connected to different points on the same secondary circuit. Also the two earth connecting terminals are connected to the PE conductor (PE) at different points. If the measured value of the fault voltage exceeds the response value, the alarm LED of the respective measuring circuit lights up and the alarm relay switches.

The alarm relay works in N/C operation, i.e. in the event of failure of supply voltage a message is ensured. When the fault (fault voltage) has been eliminated, the alarm relay switches back to its original state and the alarm LED goes out after pressing the reset button.


To ensure a safe condition, the connecting leads to the welding circuits being monitored and to earth are continuously monitored. If one or several measurement or earth connections are interrupted, the alarm relay switches. In addition, the alarm LED ON (interruption earth connection) and/or the alarm LED of the respective channel flashes. The device function can be tested by pressing the test button.

### Alarm messages

Zustand/Condition				Meldungen/Messages		
Us	UF >	Anschluss Netz Connection to supply	Anschluss PE Connection PE	LED on	LED "E...K"	Relais/Relay
ON		OK	OK	X		ON
ON		offen open	OK	X	blinkt flashing	OFF
ON	X	OK	OK	X	ON	OFF
ON		OK	offen open	blinkt flashing		OFF
OFF						OFF

## Bedienelemente

## Operating Elements



- |  |  |
|--|--|
| <p>1 Betriebs-LED<br/>– leuchtet im Betriebszustand<br/>– blinkt bei Anschlussunterbrechung PE/KE</p> <p>2 TEST-Taste löst folgenden Ablauf aus:<br/>ein Alarm wird ausgelöst, das Alarmrelais schaltet, alle LED leuchten. Die Alarmmeldung wird so lange gespeichert, bis die RESET-Taste gedrückt wird.</p> <p>3 RESET-Taste löscht Alarmmeldungen</p> <p>4 je eine ALARM-LED für die Messanschlüsse E ... K<br/>– leuchtet bei Fehlerspannung<br/>– blinkt bei Fehler-Anschlussüberwachung</p> | <p>1 Power On LED "ON"<br/>– lights during operating mode<br/>– flashes in case of interruption of the connection PE/KE</p> <p>2 Test button initiates the following sequence:<br/>an alarm is triggered, the alarm relay switches, all LEDs light. The alarm message remains stored until the RESET button will be activated.</p> <p>3 RESET button; deletes alarm messages</p> <p>4 1 alarm LED each for the measuring connections E...K<br/>– lights in the event of fault voltage<br/>– flashes in the event of fault of connection monitoring</p> |
|--|--|

## Montage und Anschluss



Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Wird dies nicht beachtet, so besteht für das Personal die Gefahr eines elektrischen Schlages. Außerdem drohen Sachschäden an der elektrischen Anlage und die Zerstörung des Gerätes.



Prior to installation and before any work is carried out on the connecting cables, make sure that the mains power is disconnected. Failure to comply with this safety information may cause electric shock to personnel. Substantial damages to the electrical installation and destruction of the device may occur.

## Montage

Das Gerät ist für folgende Einbauarten geeignet:

- Schnellmontage auf Hutprofilschiene nach IEC 60715


## Installation

The device is suited for:

- DIN rail mounting in compliance with IEC 60715

## Maßbild

## Dimension Diagram



Alle Maße in mm


All dimensions in mm

**Anschluss**

**Connection**

**Anschlusschaltbild**

**Wiring diagram**



- 1 Überwachte Schweißtransformatoren (Nicht belegte Eingänge sind einzeln zu brücken. Länge der Anschlussleitungen zu den Schweißtransformatoren max. 50 m.)
- 2 Alarmrelais in Ruhestromschaltung (gestrichelt: ohne Fehlerspannung)
- F Empfehlung: 6 A Sicherung

- 1 Welding transformers being monitored (Unassigned inputs have to be bridged individually. Length of the welding transformers connecting cables max. 50 m)
- 2 Alarm relay in N/C operation (dotted: without fault voltage)
- F 6 A fuse recommended

**Technische Daten**

**Isolationskoordination nach IEC 60664-1**

Bemessungsspannung ..... AC 800 V  
 Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad ..... 6 kV/3

**Versorgungsspannung**

Versorgungsspannung  $U_s$  ..... Siehe Bestellangaben  
 Eigenverbrauch .....  $\leq 3$  VA

**Messkreis**

Nennspannung  $U_n$  ..... 600 V  
 Nennspannungsbereich .....  $0 \dots 1,15 \times U_n$   
 Ansprechwert:  
 $U_F$  für sinusförmige Spannungen ..... AC 50 ... 1000 Hz 21,6 ... 24 V  
 $U_F$  für Gleichspannungen ..... DC 19 ... 24 V  
 Ansprechzeit  $\tan$  bei  $1,1 \times U_{Fmax}$  .....  $\leq 100$  ms  
 Ansprechzeit für Ankoppelüberwachung .....  $\leq 5$  s  
 Wiederbereitschaftszeit  $t_b$  .....  $\leq 500$  ms

**Anzahl der Schweißtransformatoren**

Sekundär ..... 6  
 Länge der Anschlussleitungen zu den Schweißtransformatoren ..... max. 50 m

**Schaltglieder**

Anzahl ..... 1 x 1 Wechsler

**Technical data**

**Insulation coordination according to IEC 60664-1**

Rated insulation voltage ..... AC 800 V  
 Rated impulse voltage/pollution degree ..... 6 kV/3

**Supply voltage**

Supply voltage  $U_s$  ..... see ordering information  
 Power consumption .....  $\leq 3$  VA

**Measuring circuit**

Nominal voltage  $U_n$  ..... 600 V  
 Nominal voltage range .....  $0 \dots 1.15 \times U_n$   
 Response value:  
 $U_F$  for sinusoidal voltages ..... AC 50 ... 1000 Hz 21.6 ... 24 V  
 $U_F$  for DC voltages ..... DC 19 ... 24 V  
 Response time  $\tan$  at  $1.1 \times U_{Fmax}$  .....  $\leq 100$  ms  
 Response time for coupling monitoring .....  $\leq 5$  s  
 Recovery time  $t_b$  .....  $\leq 500$  ms

**Welding transformer channels**

Secondary ..... 6  
 Length of the welding transformers connecting cables ..... max. 50 m

**Switching elements**

Number of changeover contacts ..... 1 x 1

Arbeitsweise .....	Ruhestrom, Fehlerspeicherverhalten
Elektrische Lebensdauer .....	12000 Schaltspiele
Kontaktklasse IEC 60255 Teil 0-20 .....	..IIB
Kontaktbemessungsspannung .....	AC 250 V / DC 300 V
Einschaltvermögen .....	AC/DC 5 A
Ausschaltvermögen .....	2 A, AC 230 V, cos phi 0,4
.....	0,2 A, DC 220 V, L/R = 0,04 s

### Umwelt / EMV

EMV Störfestigkeit .....	nach IEC 61000-6-2
EMV Störaussendung .....	nach IEC 61000-6-4
Schockfestigkeit IEC 60068-2-27 (Gerät in Betrieb) .....	15 g / 11 ms
Dauerschocken IEC 60068-2-29 (Transport) .....	40 g / 6 ms
Schwingungsbeanspruchung IEC 60068-2-6 (Gerät in Betrieb) .....	1 g / 10...150 Hz
Schwingungsbeanspruchung IEC 60068-2-6 (Gerät außer Betrieb) .....	2 g / 10...150 Hz
Umgebungstemperatur, bei Betrieb .....	-10...+55 °C
Umgebungstemperatur, bei Lagerung .....	-45...+70 °C
Klimaklasse nach IEC 60721-3-3 .....	3K5 (ohne Betauung und Eisbildung)

### Sonstiges

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Einbaulage .....	beliebig
Anschlussart .....	Reihenklammen
Anschlussvermögen eindrähtig/feindrähtig .....	0,14...2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart Einbauten (IEC 60529) .....	..IP30
Schutzart Klappen (IEC 60529) .....	..IP20
Schraubbefestigung .....	..nein
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene .....	IEC 60715
Entflammbarkeitsklasse .....	UL94V-0
Produktnorm .....	DIN VDE 0545-1
Gewicht .....	≤ 210 g

Operating principle .....	N/C operation, Fault memory behaviour
Electrical service life, number of cycles .....	12000
Contact class IEC 60255 Part 0-20 .....	..IIB
Rated contact voltage .....	AC 250 V/DC 300 V
Limited making capacity .....	AC/DC 5 A
Breaking capacity .....	2 A, AC 230 V, cos phi 0,4
.....	0,2 A, DC 220 V, L/R = 0,04 s

### Environment / EMC

EMC immunity .....	acc. to IEC 61000-6-2
EMC emission .....	acc. to IEC 61000-6-4
Shock resistance IEC 60068-2-27 (during operation) .....	15 g/11 ms
Bumping IEC 60068-2-29 (during transport) .....	40 g/6 ms
Vibration resistance IEC 60068-2-6 (during operation) .....	1 g / 10...150 Hz
Vibration resistance IEC 60068-2-6 (during transport) .....	2 g / 10...150 Hz
Ambient temperature, during operation .....	-10...+55 °C
Ambient temperature, during storage .....	-45...+70 °C
Climatic class acc. to IEC 60721-3-3 .....	3K5 (except condensation and formation of ice)

### Other

Operating mode .....	continuous operation
Mounting .....	any position
Connection .....	screw terminals
Connection properties single wire/flexible .....	0,14...2,5 mm <sup>2</sup>
Degree of protection, internal components (IEC 60529) .....	IP30
Degree of protection, terminals (IEC 60529) .....	IP20
Screw fixing .....	no
DIN rail mounting acc. to .....	IEC 60715
Flammability class .....	UL94V-0
Product standard .....	DIN VDE 0545-1
Weight .....	≤ 210 g

### Bestellangaben

Typ	Versorgungsspannung U <sub>s</sub>	Art.-Nr.
SB146-34	AC 10...65 V/ DC 10...90 V	B 9308 3017
SB146-35	AC 65...276 V/DC 90...308 V	B 9308 3018

### Ordering details

Type	Supply voltage U <sub>s</sub>	Art. No.
SB146-34	AC 10...65 V/ DC 10...90 V	B 9308 3017
SB146-35	AC 65...276 V/DC 90...308 V	B 9308 3018

Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Änderungen vorbehalten!  
© Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG



BENDER Group



All rights reserved.  
Reprinting and duplicating  
only with permission of the publisher.  
Subject to change!  
© Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG